



<https://blz.li/2gyf>

URSACHE FÜR GASGERUCH KANN NICHT GEFUNDEN WERDEN

Veröffentlicht am 05.01.2023 um 08:01 von Redaktion LeineBlitz

Am gestrigen Mittwochabend gegen 18.55 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Laatzen zu einem Einsatz unter dem Stichwort "Gasgeruch in Mehrfamilienhaus" aus. Bewohner eines 12-Parteienhauses in der Würzburger Straße hatten Gasgeruch wahrgenommen und sicherheitshalber die Feuerwehr alarmiert. Wenige Minuten später waren vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte vor Ort. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren Polizei und der Rettungsdienst schon vor Ort. Eine Traube von Bewohnern stand vor dem Gebäude, andere kamen der Feuerwehr entgegen. Ein Trupp unter Atemschutz betrat über das Treppenhaus den Keller und nahm dabei laufend Messungen vor. Außen bauten weitere Helfer eine Wasserversorgung bis zum Hauseingang auf. Die Messungen im Keller wurden immer schwächer, eine erhöhte Konzentration stellten die Helfer im Bereich der Briefkästen fest. Mit einer kleinen Kamera wurden die Boxen für die Post abgesucht, andere Kästen auch mit Schlüsseln der Bewohner geöffnet. Gasgeruch konnte zwar festgestellt werden, eine Ursache allerdings nicht. Gegen 19.50 Uhr klärte Ortsbrandmeister Sven Wenger sämtliche vor dem Haus wartende Bewohner über die Lage auf, mehr als 20 Bewohner kehrten zusammen mit ihren Haustieren daraufhin zurück in ihre Wohnungen.

