



150 METER LANGE ÖLSPUR NACH **TECHNISCHEM DEFEKT BEI LKW**

Veröffentlicht am 23.05.2017 um 18:27 von Redaktion LeineBlitz

Heute Mittag gegen 14.15 Uhr hatte ein LKW aufgrund eines technischen Defektes Hydrauliköl verloren. In der Braunschweiger Straße wurde die Fahrbahn derart verschmutzt, dass Feuerwehr und der städtische Baubetriebshof eingreifen mussten. . Die schmierige Flüssigkeit hatte sich auf einer Länge von etwa 150 Metern auf der Fahrbahn verteilt. Eine erhebliche Menge Öl ist auch in den unbefestigten Seitenstreifen eingedrungen. Feuerwehr Baubetriebshof Mitarbeiter streuten zunächst die gröbsten Verschmutzungen mit Bindemittel nachlaufendes Öl aus dem Fahrzeug wurde in einer Wanne aufgefangen. Im Anschluss konnte eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beginnen. Die Ölspur erstreckt sich auf einer Länge von etwa 150 Zur Überprüfung des Ölschaden im Seitenstreifen wurde die Untere Wasserbehörde der Region Hannover



verständigt. Bis zur endgültigen Reinigung mit einem Spezialfahrzeug blieb die Braunschweiger Straße voll gesperrt. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa einer Stunde erledigt.